



CÓDIGO: 40029 CLAVE: PA-AO-U

Esmalte acrílico en aerosol, azul celeste, Ultra

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono



Uso en interiores y exteriores

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

| Especificaciones      |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Color                 | Azul celeste                     |
| Contenido neto        | 400 ml (13.5 fl. Oz.)            |
| Porcentaje de sólidos | 18% mínimo / 19% máximo          |
| Viscosidad            | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado      | 10 min                           |

| Información para aplicación  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. Utilice papel periódico para proteger el área alrededor de la superficie a pintar. Use en áreas adecuadamente ventiladas.            |
| Mezclado                     | Agite durante 2 minutos antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación para lograr un acabado uniforme                                                                                                                        |
| Método de aplicación         | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. Deje secar 10 min. antes de aplicar una segunda mano.                                                                                         |
| Limpieza del equipo          | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte. En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla. |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER